

Обозначение	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм
ТМАН 13	14	31	14-17	21-50	95	13	17	20
ТМАН 17	20	43	20-22	22-55	107	17	24	21
ТМАН 19	23	52	24-26	22-82	137	19	30	27
ТМАН 24	23	52	24-26	22-82	137	24	30	27
ТМАН 30	35	70	30-32	38-134	187	30	36	39
ТМАН 36	35	70	30-32	38-134	187	36	36	39
ТМАН 46	44	89	40-43	48-156	229	46	46	45